

Bericht für den Gast



Maislabyrinth am Edersee

Maislabyrinth am Edersee

Anschrift

Landstraße L3086
zwischen Basdorf und Vöhl

Kontaktdaten

Tel.: 05635 / 596

E-Mail: info@maislabyrinth-edersee.de

Web: maislabyrinth-edersee.de



Prüfergebnis

Das **Maislabyrinth am Edersee** wurde am 23.09.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Februar 2017 bis Januar 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis


					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	✓	-	Stellplatzgröße: 360 cm x 460 cm, Weg zum Eingang nicht leicht begeh-/befahrbar.
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Kasse	✓	-	✓	-	niedrigsten Stelle 88 cm, keine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen;
Maislabyrinth	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC	✓	-	-	-	Bewegungsfläche links vom WC 150 cm x 70 cm, rechts 55 cm x 70 cm; Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm x 100 cm
Gastronomie	✓	✓	-	-	Weg zum Gastronomiebereich ist 125 cm breit
Bauernladen	✓	-	-	-	Bewegungsfläche am Ende der Rampe 90 cm x 150 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es sind zwei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung bei den öffentlichen Parkplätzen vorhanden (Stellplatzgröße: 360 cm x 460 cm).
- Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist von seiner Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.
- Das Maislabyrinth ist stufen- und schwellenlos zugänglich. Die lichte Breite des Eingangs beträgt 100 m, es gibt keine Karussell- oder Rotationstür.
- Die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 88 cm hoch. Es gibt keine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Die Breite der Wege im Maislabyrinth beträgt mindestens 170 cm und die Wege sind von ihrer Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar. Die maximale Längsneigung beträgt 6%.

Öffentliches WC

- Die Bewegungsflächen neben dem WC sind links: 150 cm x 70 cm; rechts: 55 cm x 70 cm.
- Beidseitig sind Haltegriffe vorhanden, der rechte ist hochklappbar.
- Das WC ist einseitig anfahrbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Gastronomie

- Die schmalste Durchgangsbreite beträgt 125 cm.
- Es ist ein unterfahrbarer Tisch vorhanden.
- Der Weg zum Gastronomiebereich ist 125 cm breit und 5 m lang.

Bauernladen

- Die schmalste Durchgangsbreite im Bauernladen beträgt 2 m.
- Der Bauernladen ist über eine Rampe stufenlos zugänglich (Maximale Längsneigung 3%, geringste nutzbare Breite 150 cm. Die Bewegungsfläche vor der Rampe ist 160 cm x 300 cm groß und nach dem Ende der Rampe 90 cm x 150 cm.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- In der Gastronomie sind 20 Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden.
- Es gibt in der Gastronomie 20 Tische, bei denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- In der Gastronomie gibt es keine Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden
- Außenwege haben visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzungen.
- Der Haupteingang ist nicht visuell kontrastreich gestaltet aber durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar. Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet, aber taktil erfassbar.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.



- Die Speisekarte des Restaurants ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Im Restaurant gibt es 20 Tische mit blendfreier Beleuchtung. Es gibt keine Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Ziele von Wegen sind immer in Sichtweite (außer im Labyrinth).
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, aber die Speisen werden sichtbar.