



# Bericht für den Gast



Kongress Palais Kassel

## Kongress Palais Kassel

Anschrift  
Holger-Börner-Platz 1  
34119 Kassel

Kontaktdaten  
Tel.: 0561 / 707702  
E-Mail: [kongress-palais@kassel-marketing.de](mailto:kongress-palais@kassel-marketing.de)  
Web: [www.kongress-palais.de](http://www.kongress-palais.de)



# Prüfergebnis

Das **Kongress Palais Kassel** wurde am 16.05.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **September 2017 bis August 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**



**Alle** mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



## Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
Parken	✓	✓	✓	✓	
<b>ÖPNV Haltestelle</b>  <b>Eingänge Vestibül und Kolonnadensaal (für Rollstuhlfahrer)</b>  <b>Veranstaltungsräume untere und obere Saalebene</b>	✓	✓	✓	✓	Hinweis: untere Saalebene über Rampe mit max. Längsneigung von 9% zugänglich
Aufzug vom Vestibül zu den Saalebenen	✓	✓	✓	-	kein horizontales Bedientableau
Aufzug im Aschrottflügel	✓	✓	✓	-	kein horizontales Bedientableau
Rampen in der unteren Saalebene	✓	-	-	-	u.a. max. Längsneigung 9 %




Barrierefreiheit geprüft 					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
<b>WC für Menschen mit Behinderung in der unteren Saalebene</b>	✓	-	-	-	u.a. WC nur einseitig anfahrbar, Bewegungsflächen teilweise kleiner als 120 cm x 120 cm
<b>WC für Menschen mit Behinderung im Kolonnadenfoyer</b>	✓	✓	-	-	WC nur von links anfahrbar (mind. 90 cm x 70 cm)
<b>WC für Menschen mit Behinderung im Aschrottfoyer</b>	✓	✓	-	-	u.a. WC nur von links anfahrbar (mind. 90 cm x 70 cm)
<b>WC für Menschen mit Behinderung in der oberen Saalebene</b>	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen links/rechts neben dem WC unter 90 cm x 70 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

### Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).



## **Beschreibung des Betriebes**

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es sind 4 Parkplätze vorhanden. Die Stellflächen sind für Menschen mit Behinderung gekennzeichnet (Stellplatzgröße 350 cm x 500 cm, Entfernung zum Nebeneingang Vestibül: 15 m).
- Vom Parkplatz aus gelangt man über einen leicht begehbaren und befahrbaren Weg zum Eingang.
- Die Eingänge Vestibül und Kolonnadensaal sind ebenerdig erreichbar. Der Haupteingang hat eine Treppe.
- In der unteren Saalebene sind 2 baugleiche Rampen mit einer nutzbaren Laufbreite von 200 cm und 9 % Steigung vorhanden. Ein Handlauf ist einseitig verfügbar.
- Es gibt 2 Aufzüge. Die Kabine des Aufzugs vom Vestibül in die Saalebenen ist 210 cm x 250 cm groß. Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet (Höhe der Befehlsgeber 70 cm bis 115 cm).
- Die Kabine des Aufzugs im Aschrottflügel ist 190 cm x 500 cm groß. Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet (Höhe der Befehlsgeber 110 cm bis 130 cm).
- Alle erhobenen, für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig, über Rampen oder mit den Aufzügen erreichbar.
- Alle Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit (Ausnahme: WCs in der unteren und oberen Saalebene).
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.

### **Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung in der unteren Saalebene**

- Die Türbreite beträgt 80 cm. Die Tür öffnet nach innen.
- Die Bewegungsfläche im Sanitärraum beträgt links neben dem WC 50 cm x 70 cm, rechts 100 cm x 70 cm, vor dem WC mindestens 120 cm x 120 cm und vor dem Waschbecken 120 cm x 110 cm.
- Es sind beidseitig Haltegriffe vorhanden, der rechte ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.



### Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Kolonnadenfoyer untere Saalebene

- Die Bewegungsflächen betragen links neben dem WC 98 cm x 70 cm, rechts 82 cm x 70 cm, vor dem WC 240 cm x 145 cm und vor dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm.
- Es sind beidseitig hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

### Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Aschrottfoyer

- Die Bewegungsfläche im Sanitärraum beträgt links neben dem WC 140 cm x 70 cm, rechts 30 cm x 70 cm und vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm.
- Es sind beidseitig Haltegriffe vorhanden, der linke ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

### Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung in der oberen Saalebene

- Die Türbreite beträgt 85 cm. Die Tür öffnet nach innen.
- Die Bewegungsfläche im Sanitärraum beträgt links neben dem WC 80 cm x 70 cm, rechts 60 cm x 70 cm, vor dem WC 120 cm x 110 cm und vor dem Waschbecken 120 cm x 120 cm.
- Es sind beidseitig Haltegriffe vorhanden, der linke ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.



- Bei Veranstaltungen im Festsaal oder im Blauen Saal kann ein Empfänger mit Induktionsschleife ausgeliehen werden.
- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm.
- In den Aufzügen wird der abgehende Notruf nicht optisch bestätigt. Alternativ sind Treppen vorhanden.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Haupteingang ist über eine kontrastlose Treppe mit 10 Stufen und ohne Handlauf erreichbar. Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich gestaltet oder durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar. Alternativ gibt es ebenerdige Seiteneingänge.
- Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es gibt keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände.
- In den Aufzügen wird der abgehende Notruf akustisch bestätigt. Beschilderungen sind nicht taktil erfassbar. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Alle Treppen haben beidseitig Handläufe. Sie werden am Anfang und Ende der Treppe nicht weitergeführt. Es besteht kein visueller oder taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und den Treppenauf- und -abgängen.
- Bodenindikatoren sind nicht vorhanden.





# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Unterbrechungsfreie Wegeleitsysteme oder Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand sind nicht vorhanden.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt (Ausnahme: Beschilderung des WCs).