



## Kurzbericht



Hotel im Kornspeicher

## Hotel im Kornspeicher

Anschrift

Molkereistr. 6  
35039 Marburg

Kontaktdaten

Tel.: +49 6421 94841-0

E-Mail: [info@hotel-kornspeicher.de](mailto:info@hotel-kornspeicher.de)

Web: [www.hotel-kornspeicher.de](http://www.hotel-kornspeicher.de)

# Prüfergebnis

Das **Hotel im Kornspeicher** wurde am 22.08.2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat


**„Barrierefreiheit geprüft“**

**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

**teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung**

**teilweise barrierefrei für blinde Menschen**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Januar 2019 bis Dezember 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**



**Alle** mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung sowie teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche nach Art der Behinderung zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Bitte beachten Sie außerdem die Anmerkungen in der Tabelle. Hier werden zum einen Hinweise gegeben, welche Bereiche die Qualitätskriterien nicht erfüllen; zum anderen Abweichungen von den Anforderungen nach „Reisen für Alle“ genannt, wenn einzelne Kriterien zugunsten der Gesamtwertung als erfüllt gewertet wurden.



## Überblick über das Prüfergebnis

| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">                     Barrierefreiheit<br/>geprüft                 </div>  </div> |  |  |  |  | Bemerkungen   |
|---|---|---|---|--|---|
| <b>Teilergebnisse:</b>  |   |   |   |  |   |
| Parken  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  |   |
| Eingang   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  |   |
| Rampe am Eingang  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  |   |
| Rezeption   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  |   |
| Aufzug  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  |   |
| Restaurant  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  |   |
| Zimmer 42   | ✓   | -   | -   | -  | Bewegungsflächen im Zimmer kleiner als 120 cm x 120 cm, kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden |
| Zimmer 54   | ✓   | ✓   | ✓   | -  | WC von rechts nicht anfahrbar, Duschfläche kleiner als 150 cm x 150 cm  |
| Tagungsraum Lahnaue   | ✓   | ✓   | -   | -  | Bewegungsfläche an der Tür kleiner als 150 cm x 150 cm  |
| Saunabereich  | ✓   | -   | -   | -  | Bewegungsfläche in der Sauna kleiner als 120 cm x 120 cm  |
| WC für Menschen mit Behinderung   | ✓   | ✓   | ✓   | -  | Haltegriffe 70 cm lang  |

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



## Erläuterung der Piktogramme



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-fuer-alle.de](http://www.reisen-fuer-alle.de).

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein Parkplatz zur Verfügung. Es sind vier gekennzeichnete Stellflächen für Menschen mit Behinderung vorhanden (Stellplatzgröße: 350 cm x 510 m; Entfernung zum Eingang 17 m).
- Der Weg vom Parkplatz zum Hoteleingang ist von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar.
- Der ebenerdige Eingang ist über eine 600 cm lange Außenrampe mit 6 % Steigung zu erreichen. Die geringste nutzbare Laufbreite beträgt 165 cm. Handläufe sind beidseitig vorhanden. Alternativ ist der Eingang über 5 Stufen mit Handläufen erreichbar.
- Die Eingangstür öffnet automatisch.
- Der Rezeptionstresen ist 84 cm bis 114 cm hoch. Eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen ist vorhanden.
- Alle erhobenen Durchgänge/Türen im Hotelbereich sind mindestens 81 cm breit.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind ebenerdig, über Rampe oder per Aufzug erreichbar.
- Die Aufzugskabine ist 110 cm x 210 cm groß. Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür beträgt 100 cm. Ein horizontales Bedientableau ist vorhanden.
- Im Restaurant sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Angebotene Hilfsmittel: Pflegebett, Rollstuhl

**Zimmer 42 mit Sanitärraum im UG (Doppelzimmer)**

- Die Tür ist 83 cm breit.
- Die Bewegungsflächen betragen:
  - links neben dem Bett 60 cm x 180 cm, rechts 76 cm x 180 cm;
  - vor dem WC, dem vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen 290 cm x 58 cm.
- Das Bett ist 50 cm hoch.
- Die Tür zum Sanitärraum ist 81 cm breit und öffnet nach innen.
- Die Bewegungsflächen betragen:
  - an der Tür 96 cm x 117 cm,
  - vor dem WC und dem Waschbecken 96 cm x 120 cm,
  - links neben dem WC 100 cm x 55 cm, von rechts ist das WC nicht anfahrbar.
- Am WC sind keine Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel jedoch im Sitzen nicht einsehbar.
- Die stufenlos begehbare Dusche ist 83 cm x 83 cm groß. Ein Duschstuhl ist vorhanden, Haltegriffe nicht.

**Zimmer 54 mit Sanitärraum (Mehrbettzimmer)**

- Die Bewegungsflächen betragen vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen sowie rechts neben dem Bett mindestens 150 cm x 150 cm, links steht das Bett an der Wand.
- Das Bett ist 100 cm hoch.
- Die Tür zum Sanitärraum öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen nicht.
- Die Bewegungsflächen betragen:
  - an der Tür, vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm;
  - links neben dem WC 90 cm x 70 cm, rechts 30 cm x 70 cm.
- Beidseitig am WC sind Haltegriffe vorhanden, der linke Griff ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die stufenlos begehbare Dusche ist 120 cm x 120 cm groß. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.

**Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung**

- Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartür, Schiebetür).
- Im WC betragen die Bewegungsflächen:



- an der Tür und vor dem WC mindestens 150 cm x 150 cm;
- vor dem Waschbecken 146 cm x 198 cm;
- links und rechts neben dem WC mindestens 90 cm x 70 cm.
- Beidseitig am WC sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

### Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Bei einem akustischen Alarm gibt es kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- Eine induktive Höranlage ist nicht vorhanden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch, nicht optisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- In den erhobenen Zimmern 42 und 54 ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Das Klingeln an den Zimmertüren wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.
- Zur Kommunikation stehen WLAN und ein Faxgerät zur Verfügung.
- Im Restaurant sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken. Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.



# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung und für blinde Menschen**“.  
Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen.

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden (um Voranmeldung wird gebeten).
- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Eingangstür ist eine Glastür ohne Sicherheitsmarkierungen und öffnet automatisch.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Bedienelemente sind im gesamten Betrieb taktil erfassbar und teilweise visuell kontrastreich gestaltet.
- Ein taktil erfassbarer Gebäudegrundriss ist an der Rezeption vorhanden.
- Die erhobenen und für den Gast nutzbaren Räume und Flure, der Aufzug und die Treppe sind hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Die Halteposition wird durch Sprache angesagt. Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind taktil erfassbar und in Brailleschrift verfügbar, jedoch nicht kontrastreich gestaltet.
- Treppen haben Handläufe mit taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe. Die Stufen sind nicht mit visuell kontrastierenden Kanten versehen.
- Es sind Informationen in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrille, Lupe, etc.)





# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Hotels sind von außen klar erkennbar.
- Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels liegt im Zimmer und an der Rezeption sichtbar aus.
- Im Restaurant ist keine Speisekarte vorhanden. Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt. Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Der Weg zum Schlafräum ist mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite. Ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen in sichtbarem Abstand sind vorhanden.